


# Iskorišćavanje šuma 2

Prof. dr Dane Marčeta

## 1. Sabijanje tla

- Nastaje uslijed pritiska točkova i ogleda se u nastanku kolotečina, erozivnih brazdi i promjenama konstitucije tla.
- Štetan učinak se ispoljava dvojako (sabijanje i glodanje)
- Negativni efekti su: uništavanje humusnog sloja, promjena hidrofizičkih svojstava tla (infiltracija) i smanjivanje ukupne poroznosti tla;
- Opšta zakonitost je da su točkaši štetniji od gusjeničara na slaboj podlozi (male nosivosti), a na tvrdoj podlozi su gusjeničari štetniji;
- Razaranje, odnosno sabijanje tla prilikom primicanja drveta izvan vlake spriječava propusnost tla za i do 90% (Štajnbrener i Gesel)
- Regeneracija hidrofizičkih svojstava tla se javlja u sječini nakon 1-2 godine, a na vlakama nakon 15-20 godina,
- Površinsko i potpovršinsko oticanje vode u sječini se povećava 7-20%, a na samim vlakama praktično ne postoji (Pismer, Habenko)



## 2. Oštećivanje korjena pri sakupljanju u privlačenju drveta

- Štepen oštećivanja korjena i posljedice od povreda zavise od sljedećih uslova: dubine ukopavanja točkova ili gusjenica, mase sredstva za privlačenje, broja vožnji, širine vlake, udaljenosti povrede od debla i spremnosti i savjesnosti radnika.
- Treba uskladiti vrijeme izvoza sa vremenskim prilikama, karakteristikama sredstva i stanjem podloge.
- Pokrivanje vlaka slojem grana smanjuje oštećenje.
- Ozlijedivanje korijena na udaljenosti većoj d 0,7-1 m od debla praktično veoma rijetko izaziva patološka oboljenja i može se smatrati da nema štetan uticaj po stablu (Doležal 1984).**

### 3. Oštećivanje debla i pridanka

- Oštećivanja debla i pridanka predstavljaju najvažniji problem sakupljanja i privlačenja mehanizacijom,
  - Gubici dostižu i do 20% vrijednosti sortimenata (Doležal 1984);
  - Problem je izraženiji kod proreda nego kod zrelih sastojina,
- 3.1. Razmještaj ozljeda po tijelu stabla (Meng 1978)



PROCENTUALNI RAZMESTAJ SVIH OZLEDA PO MESTU NASTANKA OZLEDE NA STABLU

Radni proces	Broj ozleda	Razmeštaj po mjestu nastanka ozlede				
		na korenovima	na pri-danku	na 0,3–1 m visine	na visini preko 1 m	
1	2	3	4	5	6	
Ukupno:	2.566	28,1	55,0	14,1	2,8	
Sakupljanje i privlačenje celih stabala	1.504	22,9	61,6	12,6	2,9	
cela debla — traktor	658	33,6	50,5	14,0	1,9	
cela debla — konj	302	38,4	40,1	17,5	4,0	
skraćeni sortimenti	82	40,2	25,6	30,5	3,7	



## Razmještaj ozlijedjenih stabala po površini radnog polja

-Povrede se koncentrišu oko vlaka

-Vršeno je upoređivanje oštećenja u slučajevima različitih udaljenosti vlaka;

-I razmak između vlaka je 25-30 m

-II razmak između vlaka je 31-40 m

-III razmak između vlaka je 41-60 m.

-U stepenu I (25-30 m)  $\frac{1}{3}$  ozlijedjenih stabala je do daljine 1,3 m od vlake,  $\frac{1}{2}$  do daljine 3,3 m,  $\frac{2}{3}$  do udaljenosti 6,8 m od vlake;

-U stepenu III (41-60 m)  $\frac{1}{3}$  ozlijede je do 4,6 m udaljenosti od vlake,  $\frac{1}{2}$  u pojasu od 8,8 m, a  $\frac{2}{3}$  u pojasu oko 13,9 m od vlake.



## 4. Veličina ozlede i uticaj

- Veličina ozlede direktno utiče na njenu štetnost, veće ozlede češće dovode do pojave truleži i propadanja.

- Preporučuje se privlačenje tanjim krajem trupca okrenutim naprijed.

Veličina ozlede u cm <sup>2</sup>	Broj ozleda		
	apsolutni	u %	suma u procentima
10—30	529	20,6	26,6
31—50	379	14,8	35,4
51—100	665	25,9	61,3
101—200	502	19,6	80,9
201—300	244	9,5	90,4
VIŠE od 300	247	9,6	100,0

SREDNJA VELIČINA POVREDA U ZAVISNOSTI OD PRIMENJENOG POSTUPKA SAKUPLJANJA I PRIVLAČENJA I OD GODIŠnjEG DOBA

Postupak pri sakupljanju i privlačenju  Izrada sortimenata pri primicanju	Sredstvo za privlačenje	Sakupljanje i privlačenje u vreme mezgre		Sakupljanje i privlačenje izvan vremena mezgre	
		broj sastojina	broj rana	broj sastojina	broj rana
		standardna devijacija	Srednja veličina rane cm <sup>2</sup>	standardna devijacija	Srednja veličina rane cm <sup>2</sup>
Cela stabla	traktor	4	257	9	633
			212,5		114,4
Cela debla	traktor deblijim krajem napred	7	366	7	276
			122,0		102,7
Cela debla	traktor tanjim krajem napred	—	—	3	36
			—		207,6
Cela debla	konj	1	32	3	270
			77,8		81,2
Kraći sortimenti	ručno	7	26	3	560
			317,1		169,4
					149,5

## 5. Uticaj godišnjeg doba na ozlede

-Generalno izvan vremena mezgre povrede su manje i manje štetne,

## 6. Uticaj tehnologije sakupljanja i privlačenja

PROCENAT RANJAVANJA ZAVISNO OD PRIMENJENOG RADNOG POSTUPKA I GODIŠNJEG SAKUPLJANJA I PRIVLAČENJA					
Postupak kod sakupljanja i privlačenja	Sredstvo za privlačenje	Sakupljanje i privlačenje			
		u vreme mezgre		izvan vremena mezgre	
		broj sastojina	broj stabala	broj sastojina	broj stabala
Izrada sorti- menata kod primicanja		standadrna devijacija	% ranjav.	standadrna devijacija	% ranjav.
Cela stabla	traktor	4 2267 5,3	25,4	9 1674 4,8	25,2
Cela debla	traktor debljim krajem napred	7 1082 4,5	23,1	7 830 7,2	21,2
Cela debla	traktor tanjim krajem napred	—	—	3 255 3,6	10,7
Cela debla	konj	1 108 —	22,2	3 2225 11,7	17,7
Kraći sortimenti	ručno	7 555 2,7	3,4	3 751 2,9	5,6



## Studij slučaja 1

### *Oštećivanje dubećih stabala pri izvozu forvaderom Timberjack 1710b*


- sastojina hrasta, zaliha  $398 \text{ m}^3/\text{ha}$ , broj stabala  $183 \text{ st}/\text{ha}$ ;
- doznačeno je  $28 \text{ st}/\text{ha}$
- nije bilo sekundarnog otvaranja, forvader se kretao bez ograničenja sječinom,
- utvrđena su oštećenja , njihova brojnost i struktura,



- Ozlijedivanje dubećih stabala podrazumijeva mehanička oštećenja na stablima nastala pri radovima u šumi;




Slika 1. Oštećeno žiliste lužnjaka s razvijenim mikozama  
Fig. 1 Damaged oak root collar with fungi bodies



Slika 2. Razredba mjesto oštećenja stabala  
Fig. 2 Classification of tree damage


A) Oštećena stabla – Damaged trees




B) Mjesto oštećenja – Place of damage

Deblo  
Stem  
24 %

Korijen  
Root  
44 %




C) Uzroci oštećenja – Causes of damages



**Slika 5.** Analiza oštećenja dubečih stabala  
**Fig. 5** Analisys of damage to standing trees


**Tablica 1.** Statistička analiza ploštine ozljeda oguljene kore  
**Table 1** Statistical analysis of scar area

D) Ploština ozljede – Scar area




	Broj ozljeda Number of scars	Ukupna ploština Total area	Aritmetička sredina Arithmetic mean	Standardna devijacija Standard deviation	Medijan Median	Najmanja ozljeda Minimal scar	Najveća ozljeda Maximal scar
						Ploština ozljede – Scar area, cm <sup>2</sup>	
I. razred (<16 cm <sup>2</sup> ) I class (<16 cm <sup>2</sup> )	0	0	-	-	-	0	-
II. razred [16 - 100 cm <sup>2</sup> ] II class [16 - 100 cm <sup>2</sup> ]	1	63	63	-	63	63	63
III. razred [101 - 200 cm <sup>2</sup> ] III class [101 - 200 cm <sup>2</sup> ]	5	772	154	33	162	120	190
IV. razred (>201 cm <sup>2</sup> ) IV class (>201 cm <sup>2</sup> )	35	27709	792	644	525	209	2880
Ukupno (svi razredi) Total (all classes)	41	28544	696	638	432	63	2880

A) Gospodarska važnost stabala – Economic importance of trees



Slika 6. Posljedice ukupnoga oštećivanja sastojine  
Fig. 6 Consequences of total stand damage

B) Razredi oštećenja stabala – Damage classes



## Studij slučaja 2

### ***Oštećenja u sastojini nastala primjenom mehanizovanih sistema za sječu i izradu***

-Istraživanje je vršeno u mješovitim sastojinama četinara i lišćara (smrča, bor, bukva)

-Poređena su 4 sistema sječe i izrade

1. Harvester točkaš-forvarder (sortimentni m.) (CTL<sub>1</sub>)
2. Harvester gusjeničar-forvarder (sortimentni m.) (CTL<sub>2</sub>)
3. Harvester – žičara (sortimentni m.) (CTL<sub>3</sub>)
4. M. testera – žičara- procesor (cijelo deblo) (WM)

Table 1: Stand descriptions


Stand	Stand area [ha]	Tree diameter mean [cm]	Stand density [n/ha]	Corridor slope [%]	Age [y]	Tree species	Location
1	2.05	32.3	879	24 – 45	70	spruce, larch	Trofaiach
2	3.35	22.2	611	25 – 42	100	spruce, pine	Hohenberg
3	2.46	21.5	588	20 – 44	100	spruce, pine, hardwood	Hohenberg
4	2.37	29.9	743	36 – 54	90	spruce, larch, pine, beech	Hohenberg
5	2.15	21.8	683	2 – 8	50	spruce, hardwood	Schlaegl
6	1.55	22.5	881	5 – 11	50	spruce, beech	Schlaegl
7	4.25	24.1	838	36 – 50	100	spruce, larch, pine, beech	Hohenberg
8	2.09	22.1	1130	18 – 40	65	spruce, hardwood	Hohenberg
9	4.05	22.8	649	21 – 51	60	spruce, larch	Hohenberg
10	3.37	21.0	1357	56 – 61	45	spruce, larch, hardwood	Trofaiach
11	3.85	23.7	1101	2 – 4	65	spruce, pine	Litschau
12	4.05	23.4	1103	2 – 4	60	spruce, pine	Litschau
13	1.85	29.8	784	42 – 56	65	spruce, larch, birch	Leoben


**Table 3: Description of damage categories (DC 1 – 4)**

	<b>DC 1</b>	<b>DC 2</b>	<b>DC 3</b>	<b>DC 4</b>
<b>Location of damage</b>	> 1 m	0,3 – 1 m	stump	root
<b>Size of damage</b>	< 10 cm <sup>2</sup>	10 – 50 cm <sup>2</sup>	51 – 200 cm <sup>2</sup>	> 200 cm <sup>2</sup>
<b>Intensity of damage</b>	Bark damaged	Bark squeezed	Wood visible, not damaged	Wood visible, damaged


**Table 4: Damage percentages of harvesting systems**

<b>Stand</b>	<b>Harvesting system</b>	<b>Harvesting time</b>	<b>Tree diameter mean [cm]</b>	<b>Corridor slope [%]</b>	<b>Harvesting intensity [%]</b>	<b>Damage percentage [%]</b>
<b>5</b>	CTL 1	winter	21.8	2 – 8	13.6	<b>3</b>
<b>6</b>	CTL 1	winter	22.5	5 – 11	14.2	<b>6</b>
<b>11</b>	CTL 1	summer	23.7	2 – 4	46.5	<b>12</b>
<b>12</b>	CTL 1	summer	23.4	2 – 4	41.8	<b>15</b>
<b>2</b>	CTL 2	winter	22.2	25 – 42	30.5	<b>20</b>
<b>3</b>	CTL 2	winter	21.5	20 – 44	42.0	<b>21</b>
<b>8</b>	CTL 2	summer	22.1	18 – 40	48.8	<b>17</b>
<b>9</b>	CTL 2	summer	22.8	21 – 51	45.2	<b>10</b>
<b>4</b>	CTL 3	winter	29.9	36 – 54	58.5	<b>20</b>
<b>7</b>	CTL 3	summer	24.1	36 – 50	61.3	<b>23</b>
<b>13</b>	CTL 3	summer	29.8	42 – 56	70.0	<b>42</b>
<b>1</b>	WT	winter	32.3	24 – 45	55.2	<b>43</b>
<b>10</b>	WT	summer	21.0	56 – 61	46.1	<b>15</b>
<b>Damage percentage mean [%]</b>						<b>16</b>





**Figure 2: Shares of damage categories for the CTL wheeled harvester-forwarder system**



## Studij slučaja 3.

### ***Istraživanja uticaja uticaja forvardera sa polugusjenicama i podloge od granjevine na dubinu kolotraga i sabijanje na zemljištu ograničene nosivosti***

- Korišćeni su forvarderi Ponsee ELK i Timberjack 1410B



**Table 1** Description of harvesting sites and machinery**Tablica 1.** Opis mesta istraživanja i strojeva

Region Pokrajina	Cut block Sjećina	Tree species Vrste drveća	Stock Zaliha	Stem volume Obujam stabla	Forwarder Forvarder	Loading, per test pass Opterećenje po testnom prolasku
Karelia	16.5	Pine - Bor, 30 Spruce - Smreka, 30 Birch and Aspen - Breza i trepetljika, 60	162	0.215	6WD Ponsse ELK Carrying capacity - Nosivost: 13 t Tyres - Gume: front - prednje 700/55 × 34, back - stražnje 710/45 × 26,5, pressure - tlak punjenja guma: 350 kPa Ground clearance - Klirens vozila: 0.67 m Tracks - Polugusjenice: 700 × 26.5	13 tons (16 m <sup>3</sup> timber) 13 tona (16 m <sup>3</sup> drva)
Tver	21.2	Spruce - Smreka, 30 Birch - Breza, 20 Aspen - Trepeljika, 50	252	0.314	8WD John Deere 1410 Carrying capacity - Nosivost: 14 t Tyres - Gume: front and back - prednje i stražnje 710/45 × 26,5, pressure - tlak punjenja guma: 350 kPa Ground clearance - Klirens vozila: 0.605 m Tracks - Polugusjenice: »Olofsfors« 700 × 26.5	13 tons (16 m <sup>3</sup> timber) 13 tona (16 m <sup>3</sup> drva)


**Table 2** Description of treatments**Tablica 2.** Opis inaćica pokusa

No. Oznaka	Region Pokrajina	Ground contact device Vozni sustav stroja	Surface Površina	Moisture content, % Sadržaj vlage, %	No. of test plots Broj pokusnih ploha	Number of samples Veličina uzorka	
						Rut depth Dubina kolotraga	Soil - Ilo
KW93	Karelia	Conventional wheel with tire Kotač s gumom	Forest soil Šumsko ilo	93	11	20	44
KT93	Karelia	Bogie track Polugusjenica	Forest soil Šumsko ilo	93	11	20	44
KW80	Karelia	Conventional wheel with tire Kotač s gumom	Forest soil Šumsko ilo	80	11	20	44
KT80	Karelia	Bogie track Polugusjenica	Forest soil Šumsko ilo	80	11	20	44
TW88	Tver	Conventional wheel with tire Kotač s gumom	Slash mat* Zastor granja*	88	11	-	44
TT88	Tver	Bogie track Polugusjenica	Slash mat* Zastor granja*	88	11	-	44

\*14.2-15.6 kg/m<sup>3</sup>

**Tablica 3.** Promjene dubine kolotraga i prirodne gustoće tla po inačicama pokusa i broju prolazaka

	Number of pass - Broj prolazaka										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KW93											
Bulk density - Prirodna gustoća tla, g/cm <sup>3</sup>	1.06	1.10	1.13	1.17	1.15	1.15	1.13	1.11	1.11	1.14	1.14
Change, % of initial density Promjena, % od početne gustoće tla		3.4	6.6	9.2	8.2	7.8	6.0	4.8	4.4	7.2	6.8
Rut depth - Dubina kolotraga, m Change, % of forwarder clearance Promjena, % od klirensa forvardera		0.16	0.26	0.34	0.41	0.47	0.53	0.58	0.62	0.67	0.71
	24	39	51	61	70	79	87	93	100	106	
KT93											
Bulk density - Prirodna gustoća tla, g/cm <sup>3</sup>	1.03	1.07	1.12	1.15	1.17	1.17	1.17	1.16	1.15	1.13	1.13
Change, % of initial density Promjena, % od početne gustoće tla		3.8	7.6	10.6	11.5	11.8	11.4	10.8	10.5	8.5	8.7
Rut depth - Dubina kolotraga, m Change, % of forwarder clearance Promjena, % od klirensa forvardera		0.09	0.14	0.22	0.23	0.28	0.32	0.36	0.39	0.44	0.48
	13	21	33	34	42	48	54	58	66	72	
KW80											
Bulk density - Prirodna gustoća tla, g/cm <sup>3</sup>	1.06	1.14	1.21	1.27	1.33	1.27	1.29	1.27	1.22	1.24	1.24
Change, % of initial density Promjena, % od početne gustoće tla		6.8	12.8	16.8	20.6	16.5	17.7	16.8	13.0	14.7	14.8
Rut depth - Dubina kolotraga, m Change, % of forwarder clearance Promjena, % od klirensa forvardera		0.08	0.11	0.15	0.21	0.24	0.27	0.33	0.34	0.35	0.40
	12	16	22	31	36	40	49	51	52	60	
KT80											
Bulk density - Prirodna gustoća tla, g/cm <sup>3</sup>	1.05	1.10	1.16	1.23	1.26	1.29	1.33	1.32	1.27	1.31	1.30
Change, % of initial density Promjena, % od početne gustoće tla		4.4	9.2	14.7	16.1	18.4	20.6	20.1	17.4	19.5	19.0
Rut depth - Dubina kolotraga, m Change, % of forwarder clearance Promjena, % od klirensa forvardera		0.05	0.08	0.1	0.13	0.13	0.15	0.16	0.18	0.20	0.22
	12	16	22	31	36	40	49	51	52	60	
TW88											
Bulk density - Prirodna gustoća tla, g/cm <sup>3</sup>	1.06	1.07	1.08	1.08	1.09	1.10	1.11	1.11	1.11	1.11	1.12
Change, % of initial density Promjena, % od početne gustoće tla		0.5	1.6	2.0	2.2	3.4	4.1	4.3	4.5	4.5	5.2
TT88											
Bulk density - Prirodna gustoća tla, g/cm <sup>3</sup>	1.06	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.11
Change, % of initial density Promjena, % od početne gustoće tla		1.4	1.8	1.9	2.3	2.2	2.6	3.4	3.7	3.5	4.4



**Fig. 5** Relationship between extracted timber volume and rut depth

**Slika 5.** Ovisnost obujma izveženoga drva i dubine kolotraga

**Table 5** Distribution of samples by size of soil particles

**Tablica 5.** Granulometrijski sastav tla po inačicama pokusa

	Soil particles percentage - Postotni udio čestica tla					
	Prior Prijе	Treatments - Inačice pokusa				
		KW93	KT93	KW93	KT93	TW88
Sand particles - Čestice pijeska	27	31	32	35	35	30
Silt particles - Čestice praha	55	53	51	50	50	52
Clay particles - Čestice gline	18	16	17	15	15	18
Plasticity index - Indeks plastičnosti	11.0	10.3	10.6	9.7	9.5	11.1
Grain size distribution - Granulometrijski sastav	Silt loam - Pjeskovita ilovača					